

保险粉车间发生爆破致1死4伤

本报记者采访“惊魂”，亲历二次爆破

事发省城中盐红四方公司,事故发生后,5个空气监测点显示有害气体未超标



爆破后,车间外飘起大量白色粉尘

爆破车间外拉起两道警戒线

事件发生后,厂区其他生产车间虽正常运作,但已经加强了戒严,不许无关人员进入。

在轰鸣的机器声中穿过一排排老式车间,就是发生爆破的保险粉分厂。附近设置了多块安全警示牌,详细标注了危险化学品名称和属性,还包括安全责任人。

发生爆破的地点位于厂区东北角,是一栋老旧的三层建筑物,高耸矗立,外墙早已失去色泽。

一名工人告诉记者,中午时分,位于

车间二楼的5#反应釜防爆膜发生爆破,致1人死亡多人受伤。

一辆消防车仍停靠厂房北侧,周围分别在50米、100米处,拉起了警戒线,安排专人看守。

发生爆破的地点位于2楼,记者绕道来到厂区东侧,相隔约10米远。

在东侧空地上,一辆叉车不停进出,将一袋袋尚未拆封的原料搬出,约有100多袋,包装袋上写着“甲酸钠”,这是制作保险粉的重要原料。

保险粉不“保险”成工人阴影

“很多人被抬出时,身上都沾满了保险粉。”工人说,该车间因生产节奏快,工人经常要加班加点。

“那个车间是全场最危险的地方,从事保险粉生产,安全防范措施要求较高。”一名工人称。

作为重要印染化工原料的保险粉,却成为其厂区工人挥之不去的阴影。“炸过好几次了,前几次只是伤到人,这次比较严重,有人丢了性命。”

一名老工人用“至少有三四次”形容发生意外的次数。

知晓保险粉生产流程的工人说,保险粉在加工环节,最后一道工序就是经过“反应釜”设备。

“这玩意千万不能碰水,一旦遇水就发生燃烧或者爆炸,燃烧后生成的产物大部分都是有毒的气体,比如二氧化硫,吸入过多会使人窒息甚至死亡。”工厂工人告诉记者。



被送往医院的伤者



生产保险粉的原料已经被全部运出

昨日中午12时许,省城合裕路与郎溪路交口“中盐红四方氯碱化工公司”内,位于东北角的保险粉分厂发生爆破意外,导致1人死亡,4人轻伤。另爆破期间,附近作业的6名工人吸入有害气体,身体感觉不适,也被及时送往医院观察。

本报记者辗转进入现场采访,约在下午15时许,亲眼目睹了二次爆破场景,并近距离全程记录。

记者亲眼目睹二次爆破场景

下午15时,记者正打算从小门进入二楼生产车间——爆破的核心现场时,一阵地面的抖动与空气的共振感,由远及近波及。

“快跑!”一名戴安全头盔的工人慌不择路跑出,“又出事了,危险。”

记者躲到墙角,强烈的震动闷响持续不断,整栋楼层也出现轻微晃动。

强烈震颤一直持续了10多秒钟,最后一声闷响在剧烈的“轰”声中骤然结束。

白色粉尘如暴风雪般,除敞开的窗户外,大量粉尘从这栋三层楼细小夹缝处蹿出,弥漫四溅。

尽管相隔30多米,还是可以闻到刺鼻的气味,同时空中还飘着细小的白色粉末状小颗粒,呛得人已经无法睁眼直视。

而下风向区域则已被白色的粉末颗粒物掩盖,十多分钟后,整个东侧空地上,已完全被喷溅出的白色粉末笼罩,如同霜降。

一名工人分析,这应是保险粉的二次爆破,与中午爆破遗留问题有关,“可能是扑救时,一些成品或原料又沾上水,引发连续爆破。”

一幸存者感慨“这是第四次经历了”

事发后,多名伤者被分别送往合肥市第二人民医院(新区)和安医大一附院,其中,二院7楼呼吸内科收治了6名伤者。

躺在走廊上的颜师傅嘴唇发紫,忆起事发一幕,“听到‘轰’的一声响,地面都被炸开了,就连一些钢板都被气流顶起。”

“当我们跑到楼梯口时,发现走廊内已被浓烟覆盖,能见度很差,只能凭着感觉趴在栏杆往下跑。”

57岁的王大妈是该厂的一名临时工,与其他5名伤者相比伤势更为严重。眼睛红肿,不停地流着眼泪,鼻子里也插上了氧气管,发生爆破的5号反应釜就位于其脚下。

“我在这个厂子工作了10年了,这已经是我第四次经历类似事件了。”王大妈说。

另据王大妈介绍,那名死者是姓朱的班长,他今年最多50岁,家有妻儿老小。

安医大一附院烧伤科也陆续收治了其他伤者,韦师傅是伤势稍重的一位,其后脑勺至脖颈处被灼伤。

“我负责给成品保险粉包装,还没干一会,突然,一声巨响,整个人都被震懵了。”韦师傅吓得赶紧往外跑。

通报:爆破共致1死4伤 空气监测点数值“正常”

12月8日夜里,记者从合肥市政府新闻办获悉,中午12时左右,中盐红四方氯碱化工公司保险粉分厂5#反应釜防爆膜发生爆破,5名受伤人员被第一时间送往医院救治,经全力抢救后,1人不幸遇难,4人确诊为轻伤,无生命危险;附近作业6人受有害气体刺激,被及时送往医院观察,2人已出院。

市委、市政府主要领导高度重视,省委常委、市委书记吴存荣,市长张庆军要求,要不惜一切代价,全力救治伤员,加强环境监测,严防次生灾害发生。市委常委、副市长韩冰带领市直相关部门负责人及瑶海区委区政府主要负责人第一时间赶赴现场,指挥组织救援和处理相关事宜。

现事故具体原因正在进一步调查中,相关部门正积极妥善地处理善后工作。

记者另了解到,市环保部门第一时间赶赴现场,在事故现场设置5个环境监测点,对空气中的二氧化硫进行实时监测。

合肥市环境监测站站长杨家琛也当面向记者解读了这份监测报告,“上风向厂北围墙外:二氧化硫0.019mg/m³;兴集村:二氧化硫0.019mg/m³;仙居苑小区大门:二氧化硫0.035mg/m³;公司大门口:二氧化硫0.015mg/m³;事故现场:二氧化硫0.019-0.245mg/m³。”

根据国家空气质量标准,企业周边的环境空气质量符合国家标准要求。

未来:搬新厂,提高安全保障

丁明志是中盐安徽红四方股份公司副总经理,他告诉记者,二次爆破的诱发原因为车间内另外一条生产线。“中午爆破期间,一些保险粉蹿进旁边生产线内,可能遇到水,诱发了二次爆破。”

另据丁经理透露,中盐红四方已另辟新址,不久将搬迁新区,新区的生产车间已投入大量资金技术,今后有关保险粉的生产工艺水准也将进一步提高。

朱沛炎 记者 张敏 张崑/文 黄洋洋/图