# 两工人卸模板坠下百米电梯井

## 读高中的孩子再也盼不到父亲寄回学费

29日晚，不惑之年的木工郑霞宏在跟工友喝酒聊天中，不止一次地提道：“等这个工程完工了，我再去找点零活干，争取在年前把两个孩子的学费给挣齐。”工友深知，老郑来自偏远农村，家里子女多，家庭极其不富裕。

而在昨天清晨，老郑上工后，被安排与同乡李世财负责拆卸电梯井和楼梯的模板。模板才拆了一半，8点钟，一场无法预料的意外发生了……

记者 张敏/文 李超钰/图



两工人就坠亡在施工电梯后方

### 意外：工人坠亡，疑是电梯井覆盖钢管松动

事发地点位于望江西路与肥西路交口的南侧工地。记者辗转赶到时，发现在事发工地2号楼外侧，聚满了不少戴安全帽的工人，大伙神情沮丧。两名死者的遗体就在大楼内北侧的电梯井中。在地下室内这间占地约4个平方的电梯井底部，已是一片狼藉，几根钢管层层抵在电梯井的内侧墙壁上，模板砸落在四周。

顺着幽深的电梯仰头望去，这个电梯井从地下室负一层延伸到顶楼，整个墙壁光秃秃的，井顶只能瞟见一袭微弱的光亮。

之后，几名神色慌张的工人从楼梯冲下，望见倒地身亡的工友，失声喊出了工友的名字，“老郑和老李都是老乡，是我们木工班的工人，一直在楼顶干活拆模板。”

据悉，这两名木工师傅在拆卸电梯井四周竖墙模板过程中，一直站在井上，脚下却是几根拼搭起来的钢管，再垫上了几片松软的毛竹篾。因此工人猜测，可能两名工人在拆卸模板过程中，脚下的钢管松动，导致坠落身亡。

### 疑问：坠落瞬间，电梯井层为何没有覆盖物？

有工人告诉记者，该栋楼一共修建31层，目前30层混凝土浇筑完毕，目前木工的任务就是负责将30楼的模板拆卸下来，着手进行最后一层的灌注和封顶任务。

在事发的坠落点，电梯井周围两侧竖模板拆除即将完毕，按照工人的描述，老郑和老李当时就在电梯井内作业，井口两侧的墙壁约有一人多高，电梯井则约有百米之高。

据楼内的工人回忆，在事发的瞬间，曾听到楼内回荡着一声闷响的砸落声。有工人向记者透露，该楼东边分南北两个电梯井，唯独只有北边出事的电梯井每隔层没有安装覆盖物，“如果能有覆盖物，铺盖上钢管和毛竹篾的话，会起到一定缓冲作用，肯定能抵挡住两个人和模板的重量。”

### 悲惨：他耿直、节俭，辛苦赚钱供子女读书

记者来到死者郑霞宏的住所，靠门东边的一张下铺就是他的床铺，床铺很整齐，薄薄的棉被叠放得整整齐齐，床边摆着简单的生活用品。

郑霞宏的侄子郑东华告诉记者，叔叔今年47岁，是六安霍邱姚李镇人，与另一名48岁的死者李世财是老乡，“他们都是在今年5月份来到这个工地干活的。”

郑师傅家庭贫困，还有两个孩子正在读高中。“他20岁不到就外出打工，此前一直在山东干活，最近几年考虑到孩子大了，为了能照顾到家人，才在省内找活干。”

耿直、厚道、节俭，这是工友对郑师傅最多的评价。其中一名工友止不住惋惜，在事发前夜，郑师傅在跟大伙喝酒聊天中，透露等这个工地活干完了，准备趁着年底再找点木工活干干，“凑足两个伢的高中学费就好了，这样才能过个好年。”而另一名死者家中也有3个子女，都在读书。

目前，死者的家人闻讯已经赶到合肥，具体的善后事宜还在处理中。

### 处理：出事工地被责令停工，全市要大检查

一名从事高层建筑施工的带班告诉记者，施工过程中特别要留心电梯井，“楼层即将封顶前，电梯井高度已达到最大值，工人还得踩着松软的覆盖物去冒险浇筑混凝土，非常危险，所以必须提供安全设备。

惨剧发生后，合肥市安监局、市城乡建委、蜀山区政府等对事故进行调查处理，并责令事发工地立即进行全面停工整顿，排查安全隐患，达不到安全生产条件的一律不得施工；立即约谈事故单位浙江歌山建设集团有限公司主要负责人，暂扣其《进肥企业备案证》，停止在肥承接新工程业务，同时责令该单位做好善后处理工作；12月30日下午立即召开全市警示大会，部署全市建设施工安全生产大检查工作。

