临泉县建筑安全事故追踪报道，初步判定

楼房越权违建致三死一伤

巩彬 李新胜 记者 杨文艺 宁大龙

8月17日，临泉县城关镇一建筑工地突发安全事故，事故造成3人当场死亡一人受伤。昨日上午，记者再次来到发生事故的临泉县万和社区杨控新村，整个建筑工地显得十分冷清，记者在施工现场周围也没有见到施工人员。记者经过调查和走访周围群众得知，出事后现场被迅速处理，该工地已经停工。据初步调查，事故原因是由于出事楼房越权违建所致。

发生事故的楼房

事故现场：没有任何防护安全措施

在事发现场记者看到，发生事故的楼房位于这片工地的第四排楼，没有任何防护网、防护栏。出事的卷扬机龙门架依然悬在空中，断裂的钢丝绳散落在潮湿的地面上，龙门架西侧一个脱落的滑轮深深地扎入地面，控制闸东面有摊殷红的血迹尚且未干，其中一位死者的两只拖鞋一只在龙门架的东侧，另一只则掉在了龙门架的西侧。

据一位知情村民说，17日上午11点40分，在6楼上干活的四名工人（3男1女，其中的两名工人是一对夫妻）欲乘卷扬机下去，他们走上卷扬机时还拉着一个空的混凝土推车，几个人刚站上来，突然“咔嚓”一声响，卷扬机的滑轮掉落，紧跟着3名工人当即掉下来，当场死亡；另一名民工韩某反应快，随手抓住了龙门架的钢筋，但他没能支撑住随即也坠落下来，后被紧急送往医院，目前仍然昏迷不醒。

据该村民介绍，出事后工地的包工头已经被警方带走。

死者家属：最关心赔偿问题

昨日上午，记者在临泉县殡仪馆见到了几位死者的家属，悲伤之余，家属们最关心的依然是赔偿问题。记者试图向他们了解一些情况，但几个死者的家属对记者提出的问题缄口，甚至连包工头的姓名都不愿说。在场的一位不愿透露姓名的殡仪馆工作人员将记者拉到一边偷偷地说：“你们别问了，瞎费劲，这几个人已经被对方做好工作了，听说包工头姓戴，和死者有点亲戚关系”。

“对方还没说最后能给多少钱，正在找人调解，还没有商量好处理的办法，”其中一位受害人的家属说：“他们给的少，我们没有同意，我们还得向其他部门再咨询一下。”

调查处理：初步判定事故原因 出事楼房越权违建

昨日下午，记者到临泉县城市建设局采访时，没有见到余跃局长。记者拨通了余跃局长的电话，他告诉记者：“此事件已经由县安监局牵头成立专案小组介入处理，我在现场处理工作。”

记者随后来到临泉县城关镇，分管的马镇长说，镇里正在就此事故召开紧急会议，城关镇的各个施工场地都已经责令停工，进行安全大检查，下一步将加大监管力度。在临泉县安监局办公室外，记者逐个敲门，无人回答。随后记者在门口拨打该局办公室电话，接电话的是一名工作人员，称局长在开内部工作会议，他说：“事件发生后，我局昨天晚上开紧急会议，此事件在处理中。”记者又拨通该局王局长的电话，“我们正在牵头配合县里处理此事件，具体处理情况问县宣传部的陈部长。”

那么造成事故的原因到底是什么呢？记者又前往临泉县规划局进行采访。规划局一名负责人告诉记者说：“万和社区的杨控村按照规划设计，我们局只批准建两层，但施工中却盖5、6层，已经明显超出我们规划许可的范围，出这事，与城建管理执法和安全监察有关系，我们只负责规划。”

另据了解，出事后，临泉县政府非常重视，已经成立了调查组，目前该起事故的具体原因及死者的善后等相关事宜正在处理当中。

28吨槽车泄漏 浓硝酸公路肆虐

事故未造成人员伤亡 明光多部门联合7小时化险为夷

星报讯（廖晨启 王成成 记者 鲁龙飞）8月17日18时许，104国道明光市境内，一辆满载危化品的槽车发生泄漏，危及周边数百米的安全。历经7小时，18日凌晨1时20分彻底处置完毕，没有造成人员伤亡。

百米路面弥漫棕色“浓烟”

昨日，记者从事故现场的消防官兵处了解到，8月17日18时25分，明光市境内104国道969KM+200M处，一辆28吨硝酸槽罐车发生泄漏，现场近百米的路面上弥漫着大量棕黄色具有刺激性气味的浓烟。

据明光市消防支队消防官兵廖晨启介绍，当时情况非常危急，他立即同先行到达的当地派出所民警联系，分别在事发地段两侧200米处设置警戒。随后，他带领2名战斗员身着全封闭式防化服前往槽车泄漏部位进行侦查，发现槽车两侧法兰损坏造成泄漏，硝酸液体喷溅而出。

挖坑引流制服“恶魔”

消防官兵在同厂方技术人员讨论、研究后，消防官兵和技术人员五进五出，采用拧紧法兰螺丝、利用堵漏工具操作、利用水泥强行封闭等方法进行堵漏，无奈法兰腐蚀严重，喷溅而出的硝酸液体压力过大，均告失败。11时许，挖掘机、烧碱调集到位，总攻的号角正式吹响。在准备工作做好之后，消防官兵利用高压水枪将地面流淌的硝酸液体引流至事先挖好的大坑内，只见坑内白烟阵阵，嚣张一时的恶魔终于被制服。

事故原因正在调查

据了解，事故车辆系滁州来安某公司车辆，之前一直运输挫伤乙酯，事发当日，才改装运输硝酸。“初步推断，可能是该公司更换运输化学物品后，发生化学反应，腐蚀了车辆两侧阀门，才导致泄露的。”廖晨启称，事故具体原因，消防部门正在调查中。