



76 问:光线强烈,选择太阳镜是否有讲究?

答:应当选择透光效果适宜,不阻碍行车视线,不缩小视野的太阳镜。建议有经济条件的驾驶员可以选择较为优质的太阳镜。因为在行驶过程中如果佩戴了不当的太阳镜,将会造成视觉疲劳,尤其是长途驾驶的过程中,太阳镜如果阻碍了视线,将是行车过程中的一大隐患。

77 问:如何应对车内空调引发的疲劳?

答:长时间开空调,车内的空气不流通会导致驾驶员大脑缺氧,容易引发驾驶员的疲劳感。合肥英普特店内凯迪服务站站长胡小川建议市民在行车过程中,最好每隔50分钟开车窗换一次气,以对角的方式,如左前车窗和右后车窗同时打开。



安全行车
平安回家



78 问:夏季高温,轮胎如何保养?

答:每种车型对轮胎的气压要求有所不同,尽量让轮胎气压保持在厂商规定的气压范围内。时常检查轮胎,及早发现轮胎是否有鼓包、裂缝、割伤、扎钉、气门嘴橡胶老化和不正常的轮胎磨损等情况。特别应注意检查轮胎胎面及轮胎边缘的磨损,这有可能是由于定位不良或轮胎气压不正常行驶造成的,而停车时的粗心大意造成的刮蹭也会使胎侧造成不正常的磨损。在胎面花纹沟槽所剩深度1.6毫米位置有磨损指示标志,当轮胎磨损至此标志时必须更换。使用超过磨损指示标志的轮胎是危险的,特别是在湿地行驶时,因为轮胎的排水性能已经大大降低了。防止油、酸、碳氢化合物侵蚀轮胎。高速行驶可能是危险的,在高速行驶时,即使轮胎压力正确,轮胎遇到道路异物伤害的几率比低速行驶时更大。轮胎可能撞击坑洞及其它外界异物,导致轮胎在冲击物与轮圈凸缘间产生严重的挤压变形,可造成帘子布断裂,轮胎内部的空气则从断裂处顶起形成鼓包,如发生这样的情况应及时更换鼓包轮胎。使用损伤的轮胎不但会导致轮胎的加速毁坏,还会给行车造成安全隐患。

79 问:车辆自燃应该怎样处理?

答:通过对自燃事故的分析,大部分自燃事故的元凶就是油路问题,因为车内最大的易燃物就是作为燃料的汽柴油。另一部分事故则是电路发生问题引致油路出现事故。车辆突发自燃的情况下,驾驶员应立即停车下车,远离自燃车辆,拨打119火警电话以及保险公司的电话。车辆上都备有灭火器,但是如果火势较大,还是应采取避让的措施,以免造成更大损伤。



本版文字 董方
陈律立

夏季保养

80 问:高温天长途驾驶有哪些注意事项?

答:需要检查车辆轮胎、油、水、制动系统、转向系统等关键位置的情况。建议驾驶员应注意身体状况,不要疲劳驾驶。

81 问:夏季发动机、机油等该如何处理?

答:为了更好的保护发动机,建议在冬夏两季分别使用适宜冬季和夏季的机油。每行驶3个月或5000km之后建议更换一次机油。防冻液(即冷却液)也是一样需要定期更换。但是建议更换厂商所指定的机油,这样才能发挥机油对发动机的保护作用。

82 问:太阳长时间照射汽车是否会影响车辆?

答:会对仪表盘、发动机及其内部零部件造成一定的影响。停车时应尽量避免将车辆停放于太阳直射区域。如果条件无法满足时,可以选择车尾朝向太阳,这是因为轿车车辆的发动机一般是前置的。不要将打火机、眼镜、放大镜等聚光、易爆的物体放置于车内,防止自燃。在车上应贴膜,做到防紫外线隔热。

科迈罗
CAMARO



雪佛兰
CHEVROLET

— 未来 为我而来 —

CAMARO
HERO WANTED



英雄,不问出处
意气相吸

英雄唤英雄

每一台CAMARO都蕴含着沉睡的英雄基因
每一个CAMARO的车主都必须跳动着一颗英雄的心
寻找彼此,唤醒彼此
一起上路

传奇性能跑车CAMARO科迈罗,现已登陆合肥

请即刻登陆官方网站camaro.chevrolet.com.cn或亲临全国指定经销商展厅

安徽省易和福来汽车销售服务有限公司(包河店)

认证购车咨询热线: 400-680-3021 / 0551-4859555

地址: 安徽省合肥市包河区繁华大道(原纬二路)28号

400-820-1912
800-820-1912
www.chevrolet.com.cn

