

乘坐在10号线拥挤的地铁,惊心却装满车厢一节节 原因能否找到最后的终点,生命却可能停在了中间 事故原因疑有关信号系统故障

原因:疑有关信号系统故障

由于新天地站信号故障,上海地铁10号线采用人工调度,导致豫园路站两列列车相撞。

地铁专家、同济大学教授孙章对记者说,此次列车出现追尾事故,一定

是信号系统出现了严重故障。地铁10号线有ATP系统,可以实现全自动无人驾驶,应该说是比较先进的系统。至于具体的原因,专家认为仍需要进一步查找。



伤者在打电话

调查:上海成立调查组调查

事故发生后,有关方面立即投入应急处置,将受伤人员及时送往市九医院、瑞金医院和卢湾中心医院等处救治。地铁运营公司采取紧

急措施,对虹桥路站至天潼路站9站路段实施临时封站,其余两端采取小交路方式保持运营。目前,有关方面已经成立事故调查组,着手调查事故原因。



一位老人被救出

背景:信号商与温州动车事故同家

据报道,为上海地铁10号线提供信号系统的,正是甬温线信号系统供货商之一卡斯柯信号有限公司。卡斯柯由中国铁路通信

信号集团(下称通号集团)和阿尔斯通(中国)投资有限公司合资成立,近年来在中国承建了多条高铁和地铁线路的信号系统。

疑问:紧急装置无法打开

上海地铁列车追尾后启动拉门装置,但无法打开车门。记者在事故现场看到,被追尾的列车后驾驶室玻璃碎裂,列车车厢连接处变形、鼓起,车身微微向右倾斜,隧道里的地面上血迹斑斑,

地上散落着一些带着血迹的纸巾和杂物。

有乘客反映,地铁在紧急情况下可以打开车门,但他们在事故发生后启动了拉门装置却无法打开车门,最后乘客们从车头方向的驾驶室离开列车。

热烈祝贺恒盛·豪庭项目荣膺CIHAF2011(安徽)“名盘”荣誉奖项!



恒盛地产
GLORIOUS PROPERTY
港交所上市代码: 845

筑·极致人生

买楼王, 送车位!

仅限35套!

【本次活动最终解释权归恒盛恒茂(合肥)房地产开发有限公司所有】

首付21万起, 入住主城151m²豪宅!

白天与领导, 同事, 下属繁忙工作, 开创事业成功

晚上与父母, 妻子, 儿女共聚一堂, 享受亲情温暖

新城市中坚力量, 重事业, 更懂家庭。

恒盛豪庭, 首付21万起, 置业151㎡宽景美宅, 成就人生赢家。

130㎡舒适三房火爆热销! 楼王148-152㎡豪门邸收官钜献!



预售证号20110284



恒盛·豪庭

38中学区房



长江东大街一号作品
俯瞰市府繁华



轻轨1,2号线汇聚于此
城市中心四通八达



上市房企20强, 香港上市
战略布局全国13城



38中名校学区
引领城市新未来



50万㎡欧式园林社区
打造合肥榜样生活



148-152㎡大尺度三房
顶级奢华品质



四牌楼商圈, 万达商圈, 140万㎡坝上街商业广场,
城市中心, 一片繁华似锦。

☎ 3836888/3836666 营销中心: 明光路与长江东大街交汇处西南角

◎ 开发商: 恒盛恒茂(合肥)房地产开发有限公司 ◎ 投资商: 恒盛地产控股有限公司 ◎ 整合营销: 天启 & 开启机构 ◎ 项目地址: 长江东大街以南全椒路以东

本图册资料仅供参考, 所有图片仅为效果图示意, 一切图文均以政府部门最终审批及正式法律文件为准, 解释权归开发商所有

