

一声巨响，火车撞“飞”小轿车

事发马鞍山，致1人死亡，事故原因或道口指示灯失灵

甘鸿升 张文正 周卫卫 记者 张发平 鲁龙飞 文/图

12月29日凌晨，在马鞍山市湖南路道口，从南昌开往扬州的K432次列车与一辆进入道口的小轿车相撞，小轿车被撞“飞”，横跨在轨道上。事故造成小轿车驾驶员当场死亡、该条线路停运2个多小时。

事发：小轿车被火车撞“飞”了

昨天上午，记者来到事故现场，交警正在现场指挥疏导交通。被撞的挡泥板碎片和机油遍布在轨道内外。

“那辆小汽车被撞飞了！”环卫工沈老汉是这起事故的一位目击者，他说，昨日凌晨4点50分左右，他正在湖南西路铁道口附近打扫马路，突然听到轰的一声巨响。当他抬头望去时，看到

一辆小轿车被迎面驶来的一列火车撞飞了。走近现场，他注意到，该轿车前身几乎全部损毁，面目全非。一名男子被甩出，躺在地上。

伤亡：小轿车驾驶员当场死亡

据附近一商店老板介绍，火车撞上小轿车的瞬间，轿车驾驶员就被甩出200多米。随后不久，马鞍山殡仪馆工作人员来到，用白布将死者裹起来抬离现场。

马鞍山市火车站有关负责人说，在事故情况没有搞清楚之前，不宜接受采访。不过，他承认该起事故造成轿车驾驶员死亡。

“死者姓王，66岁，是一名退休干部。”一位男子告诉记者，死者每天都有早锻炼的习惯。当

天凌晨他准备去铁路对面的游泳馆去冬泳，不料出事了。

据该男子介绍，事发地点距离游泳馆仅有30米：“辛苦一辈子，本该到享福的年龄了，没想到会遭遇横祸，太可惜了。”

影响：铁路线路中断2小时

剧烈撞击后，造成火车头部位受损严重，无法动弹。接到救援后，马鞍山市消防官兵迅速赶到现场，用破拆工具对火车头受损部位进行切割、破拆。经过1个多小时的紧张救

援，列车于7时15分开始驶离马鞍山。至此，事故造成铁路运行中断2个小时左右。

质疑：道口指示灯失灵？

提起事故的原因，尽管马鞍山市火车站有关负责人回避采访，但是当地一些市民对这起事故的道口指示灯产生质疑。

环卫工沈老汉说，昨日他来

时，发现道口东西向指示灯确实不亮。在道口值班室内，三名男子说，道口的电器设备是正常的。目前，有关部门正在对事故原因展开调查。



撞车的火车头



被撞毁的小轿车

国美电器

惊喜价

¥ 2199 元

三洋 32CE630LED

32" LED

真便宜

跨年活动

累计满9999元 送32寸液晶电视

购彩电、冰洗、空调、厨卫、生活电器三件以上

购电脑满就降，降再送（限两名抽奖地点详见门店海报）
抽奖再送港澳五日游
购手机满800送300元新年大礼包（指定型号）

有国美·生活美

中环路店：3897036 万和店：4487426 大唐店：5570568 繁华大道翡翠路交口中环购物广场 铜陵路与和平路交口万和新城广场 潜山路与望江西路交口大唐国际广场 宿州路店：2612050 宿州路步行街口(鼓楼对面) 元一店：4256192 胜利路元一时代广场 新天地店：5549119 北一环蒙城路口新天地广场 滨湖世纪城店：2983119 滨湖世纪金源城 国购店：5172565 长江西路国购广场 万达店：2866167 芜湖路万达广场

全国服务热线

单位采购电话

400-811-3333 0551-4420779