

夏天到,小心爱车的空调综合征

问诊室

走入五月天里的合肥,气温逐渐升高。步入初夏时节,合肥街头有很多有车族,在这段时间需要频频打开爱车的空调。但是许多新车主刚开始接触爱车,并不了解爱车的空调应当如何保养。另一方面,平时对空调系统疏于保养的车主们发现,爱车空调集异味、制冷乏力、噪音大于一体,出现许多差强人意的小毛病。

许多《车时代》老读者向记者反映自家的空调异味大,不能迅速达到制冷效果。其中,人们反映最集中的问题,是空调“休养”了一个冬季之后,制冷效果明显下降,以及一开空调就闻到出风口传来阵阵异味。对此,业内专家表示,其中有些案例是空调本身的故障所致,也有的是车主平时疏于保养,或者使用时没有注意正确方法,导致空调系统需要好好“调理”。只要对症下药,就可以使它健康度过炎炎夏季。

假如您在用车、买车中有任何的问题,请与我们联系,服务电话:0551-5223802 QQ群号:108063123

症状一:

车辆行驶较长时间仍然感到空调制冷效果不明显

专家诊断:冬天很多车主不使用空调,而汽车水箱、冷凝器表面,也往往会覆盖大量的尘土和柳絮等杂物,导致空调制冷效果不理想,并且,空调电子风扇长时间工作,容易使其产生损坏,而且增加油耗。当空调的制冷效果明显降低时,就要检查制冷剂有无泄漏。

症状二:

一开空调就闻到浓烈霉味

专家诊断:有三种方法可以消除这种霉味。第一是更换蒸发器设备,并手工清洗空调加热装置外壳的底部;第二是清洗蒸发器,并向空调加热装置外壳的底部喷射消毒剂,消除里面的霉菌;第三是把空调打到热风档最高温度,连续开15分钟,可以有效地去除霉味。车主也可以DIY清除霉菌和异味。

症状三:

正常行驶与塞车慢行反差明显

专家诊断:这种情况很有可能是散热方面的原因,和电子风扇的关系最大。在检查电子风扇的同时,可以用手摸一下上水管和下水管,如果有一根管不热,说明水箱循环系统堵塞,要清洗一下水箱内部,也要洗一下

水箱和空调外散热器。

症状四:

空调出风口喷白雾

专家诊断:有车主自己怀疑,这种现象是因为空调自身问题,或者当时车厢内湿度大。一般情况下,如果偶尔会有白雾是正常的现象,这是冷热交替时空调管内的水蒸气析出所致,如果长时间有白雾,就是冷媒的压力过高。

症状五:

出风口出风效果“强弱”悬殊

专家诊断:正常情况下,中间出风口的风量和温度都是比旁边两个出风口效果要好的,如果相差很大,是因为内外循环的翻板关闭不严造成的,在关闭不严的情况下进入了自然风。

症状六:

空调出风吹不到人

专家诊断:这是新手和粗心的车主经常会碰到的情况。首先,应检查一下,是否上次使用空调对着前挡驱散雾气时,没有正常将空调的出风方向重新调整过来。在调整了出风方向后,就不会出现这种明明开了空调,但其出风口吹不到人的情况。



携手绿色 油·礼有您 捍卫绿边界·穿越风沙线

HONDA
The Power of Dreams



绿色双重礼

① 试驾任意车型,精致环保礼盒带回家 ② 订购思铂睿,就有机会参与“捍卫绿边界 穿越风沙线”大型公益环保活动!

一路与您携手,东风 Honda 邀您共绘地球绿色未来!

即日起至6月30日,东风 Honda 旗下 CIVIC(思域)、SPIRIOR(思铂睿),联袂推出二手车置换“油”礼,分期购车贴息以及购车赠送保险活动!恭迎您莅临赏鉴,畅享绿色大礼!

详情请咨询当地东风 Honda 特约销售服务店。以上活动最终解释权归东风 Honda 所有。



安徽宝田汽车销售服务有限公司

销售热线:0551-3355999、3355998 24H服务热线:0551-3355988、3355966 二手车置换:0551-3355998
地址:合肥市包河区工业路18号(车管所包河工作站 包河区政府向东4000米) 网址:www.windstar.com.cn

东风 HONDA
信念 突破 远界

思铂睿
SPIRIOR

CR-V

思域
CIVIC

思域
CIVIC
混合动力

东风本田汽车有限公司
客服热线:800-880-9899/400-880-6622
www.wdhac.com.cn